



# 点検のススメ

石油機器も寿命があります。製品は、使用年数と共に故障が増え、場合により重大な事故につながるおそれがあります。石油機器も点検を受けましょう。

## 石油給湯機の場合(イメージ)




石油給湯機の場合は、標準的に使われた場合、安全に支障なく使用できる年数(設計標準使用期間)を10年と定めています。10年を越えまると経年劣化のリスクが高まり、故障や不具合の起きることがあります。万が一の場合の備え、10年たった点検または取替えをおすすめします。



## 点検のしくみと内容

法律で定められた特定保守製品を対象とした「法定点検制度」があります。使用した製品の経年劣化を専門的に検査、点検を行うもので、点検を受けることで安心して製品をご使用になることができます。(点検は有償となります)

## 特定保守製品



## 法定点検

## 点検の流れ




特定保守製品を購入しましたら所有者登録をお願いします。その他の製品の点検についてはメーカーまでお問い合わせください。

### メーカー連絡先

- (株)コロナ ..... 0120-665-785
- サンポット(株) ..... 0120-911-064
- 長州産業(株) ..... 0120-652-912
- 長府工産(株) ..... 0120-495-441
- (株)長府製作所 ..... 0120-925-339
- (株)トヨタミ ..... 0120-104-154
- (株)ノーリツ ..... 0120-911-026

### お問い合わせ

Blank area for contact information.



長期間使用した製品は  
重大な事故発生のおそれがあります!

# 石油燃焼機器

# 寿命があります。




FF式石油温風暖房機は**8年**、石油給湯機は**10年**、石油ふろがまは**8年**※

経ったら**点検・取替え**を!!

※製品により10年の場合もあります。


くわしくはこちらから



全国燃焼機器整備業連合会

経年劣化注意!!

# 石油給湯機



排気口がススで汚れている



水漏れ



外装が錆で損傷

今すぐ CHECK!

- お湯が熱くなったりぬるくなったりする
- スス臭い
- 時々火が付きにくくなる
- 排気口がススで汚れている
- 燃焼音が大きくなった
- 給排気筒が変形している
- 器具より水漏れ
- 外装が錆びている



ひとつでも当てはまることがあったら、販売店かメーカーまでご連絡ください

## 放置すると、こんな危険が想定されます

### 室内がスス臭くなった!

排気部もれ、不完全燃焼などにより、CO中毒のおそれがあります。



CO中毒のおそれ

### お湯が熱くなったりぬるくなったりする!


リモコンがきかなくなったり、設定温度と違うお湯が出たりすることがあります。



ヤケドのおそれ


経年劣化注意!!

# FF式石油温風暖房機



今すぐ CHECK!


- 部屋が温まらなくなった
- スス臭い
- 時々火が付きにくくなった
- 排気口がススで汚れている
- 何度か着火しようとしてポコと大きな音がした
- 給排気筒が変形している



ひとつでも当てはまることがあったら、販売店かメーカーまでご連絡ください

経年劣化注意!!

# 石油ふろがま



今すぐ CHECK!

- 時々火が付きにくくなった
- スス臭い
- 燃焼音が大きくなった
- 排気口がススで汚れている
- 外装が錆びている
- 給排気筒が変形している



ひとつでも当てはまることがあったら、販売店かメーカーまでご連絡ください

点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)

「88」・「888」表示が点滅など

