




【ご参考】

◇日本の住宅を加害する主なシロアリ

ヤマトシロアリ	イエシロアリ	アメリカカンザイシロアリ (外来種)
		
<ul style="list-style-type: none">・北海道北部を除く日本全土に分布・湿った木材を加害するので、風呂場、洗面所、台所などの水回りに被害が集中することが多い・加害速度は比較的遅い	<ul style="list-style-type: none">・千葉県以西の海岸線に沿った温暖な地域、南西諸島、小笠原諸島に分布・あまり湿っていない木材も加害するため、建物全体に被害が及ぶ・加害速度は速く、被害は激烈・国際自然保護連合 (IUCN) が「世界の侵略的外来種ワースト100」に指定	<ul style="list-style-type: none">・港町を中心に宮城県から沖縄本島まで24都府県に分布・乾燥した木材を加害するため、被害箇所が点在し、把握しにくい・加害している木材から砂粒状の糞を排出する・加害速度は比較的遅い・米国では家まるごとの燻蒸処理を行なって駆除する

- ヤマトシロアリは湿気が多い場所に被害が集中するため人間の調査でも被害箇所を特定しやすい
- イエシロアリやアメリカカンザイシロアリは、人間の調査では被害範囲を把握しきれない、あるいはかなり時間がかかるなどの障害がある
- シロアリ探知犬の嗅覚による調査は、こうしたイエシロアリやアメリカカンザイシロアリの被害箇所をスピーディーに特定することが可能



イエシロアリの被害にあった中天井（1階と2階のあいだの空間）の木材。イエシロアリの被害はとにかく激烈で広範囲に及ぶのが特徴。



アメリカカンザイシロアリが出す砂粒状の糞。このような粒が家の中に積もっていたら、アメリカカンザイシロアリが侵入している可能性が高い。